



## EOS 5.60-6.60 / Siena K 5.60 / Siena K 6.60 / Siena K5.60 / Siena K 6.60

### Übersichtstabelle der wichtigsten Vorgänge, die in den mit Coupon programmierten Inspektionen enthalten sind

	0	50	250	450	650	850	1050	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650	2850	3050	3250	3450	3650	3850	4050	
Auszuführende Vorgänge (✓ = Stand und Zustand prüfen, bei Bedarf ersetzen ; ☒ = Ersetzen oder genannten Vorgang ausführen)																							
Motoröl*	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	
Motorölfilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Kraftstofffilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Kühlflüssigkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	
Lichtmaschinen-/Lüfterriemen	✓	✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	
Einstellung Ventilspiel						☒				☒				☒				☒				☒	
Elemente des Luftfilters		✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	
Kühlermuffe und Einlassschlauch Luft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	
Außenreinigung Kühler		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Innenreinigung Kühler				☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Innenreinigung Kraftstofftank (Entleeren und Reinigen)				☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Kraftstoffleitungen***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	
Elemente Hydraulikölfilter	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Hydrauliköl Vorderachse	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	
Hydrauliköl Endantriebe	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	
Hydrauliköl Schaltgetriebe	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	
Hydraulikschläuche				✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
Schmierstellen, die in Betriebs- und Wartungsanleitung vorgesehen sind	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Druck der Kraftstoffeinspritzdüse**									✓									✓					
Einspritzpumpe*																		✓					
Taktgeber der Kraftstoffeinspritzung**																		✓					

\* Falls die benutzte Ölsorte nicht der entspricht, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung des Motors empfohlen wird, muss das Motoröl alle 100 Betriebsstunden gewechselt werden.

\*\* Diese Vorgänge müssen in einer Vertragswerkstatt des Motorherstellers ausgeführt werden